

国土地理院ホームページに本概要を公開しております。
 「平成23年（2011年）東日本大震災に関する情報提供」
 中の「地震に係る災害現地調査報告」
 (http://www.gsi.go.jp/chirijoho/chirijoho40028.html)



- ・ 地表地震断層や亀裂は延長上を含む井戸沢断層及び湯ノ岳断層の直上及び近傍に出現
- ・ 今回調査したところでは建物倒壊は同断層上及びその近傍にほぼ限定
- ・ 地表地震断層や亀裂の発見位置は SAR 干渉画像の干渉縞不連続域と非常に整合的