

⑦いわき市川部町 松ノ下の西方（井戸沢断層東側セグメント）



ほぼ南北方向に亀裂が入っている。北東側から撮影。東側が落ちている。



開口幅は 5 cm、段差は 10cm。

⑩いわき市遠野町入遠野 官沢付近（湯ノ岳断層）



道路に亀裂が確認されるが、当初は段差が出来ていたものを補修したとのこと。南西側からの撮影で、南西側（写真の手前側）が低下している。



亀裂の南東延長上の家屋では土台に段差が確認される。建物と土台とが分離している。東側から撮影。4月11日の地震により変形したとのこと。